



Skissen nedan över skadorna i frontskottet är gjord av Tuomo Karppinen i JAIC och faxad till Börje Stenström på SHK den 10/10 94. Karppinen har gått igenom ROV filmerna från den 2 oktober noggrant som underlag.



På Karppinens detaljerade skiss syns tydligt att det stora hålet i styrbords frontskott som belyses i avsnitt 13 inte är uttrit. Bara en mindre utrivningen högst upp i frontskottet visas och på babordssidan visas utrivningen som i jämförelse fortsätter längre ner än skadan på styrbordssidan. I verkligheten är det precis tvärt om.

Den här skissen har sedan legat till grund för den grafiska bilden i som publicerades i haverikommissionens rapport 1997. Hålet, med sina kronbladslänkande utåtvikta flikar, utelämnas helt istället för att analyseras och förklaras.



Till vänster den bild som publicerades av JAIC. På bilden till höger har vi lagt in skadan som den ser ut i verkligheten.

Fakta: JAIC kände till hålets existens men ritade inte ut det. I filmerna som togs redigerade militär personal på Försvarsmedia bort hela sekvensen på hålet i det material som lämnas ut till massmedia och allmänhet. I JAICs rapport nämns inte hålet.

Dessa fakta förändras inte utav att det tyska varvet publicerat en bild på hålet eller av att Bemis/Rabe filmade dess existens 2000.